B 22 c, 9/10 Int Cl.: 9 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND PATENTAMT DEUTSCHES 4 31 bl, 9/10 Dentsche KL: 8 2 123 632 Patentschrift 1 P 21 23 632.8-24 Aktenzeichen: **②** 12. Mai 1971 Anmeldetage Offenlegungstag: — 24. August 1972 Auslegetag: (4) 22. März 1973 Ausgabetag: Patentschrift stimmt mit der Auslegeschrift überein Ausstellungspriorität: Unionspriorität 8 Datum: Land: 8 Aktenzeichen: Leicht entfernbare Formteile, insbesondere Kerne Bezeichnung: für Gießereizwecke, und Verfahren zu deren Herstellung Zusatz zu: **(61)** Ausscheidung aus: 8 Alcan Aluminiumwerke GmbH, 3400 Göttingen-Weende Patentiert für: **(7)** Vertreter gem. § 16 PatG: Wischnack, Wolfram, Dipl.-Ing., 8500 Nürnberg; Als Erfinder benannt: @ Lämmermann, Hans-Heinrich, 8540 Schwabach Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften: US-PS 3 534 803 DT-AS 1 172 807 Chem. Zentralbiatt (1952), S. 441 DT-AS 1 238 622 (Ref. US-PS 2 507 390) DT-OS 1 571 320

FR-PS 664 582

Š

Nummer: 2 123 632
Int. Cl.: B 22 c, 9/10
Deutsche Kl.: 31 b1, 9/10
Auslegetag: 24. August 1972

Fig. 1





Fig. 2



## Patentansprüche:

1. Leicht entfernbare Formteile, insbesondere Kerne aus porösem Kohlenstoff für Gießereizwecke, dadurch gekennzeichnet, daß die Kerne aus porösem Kohlenstoff mit einem Porenvolumen über 80% bestehen.

2. Formteile, insbesondere Kerne nach Anspruch !, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus 10 carbonisiertem Kunststoffschaum bestehen.

3. Verfahren zur Herstellung von Formteilen, insbesondere Kernen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß organische Substanz in Blockform verkokt und die Kerne aus der 15 verkokten Masse herausgearbeitet werden.

4. Verfahren zur Herstellung von Gußstücken unter Verwendung von Kernen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kerne nach dem Guß durch Verbrennen, vorzugs- 20 weise unter Einblasen von Sauerstoff, aus dem Gußstoff entfernt werden.

Die Erfindung bezieht sich auf leicht entfernbare Formteile, insbesondere Kerne aus porösem Kohlenstoff für Gießereizwecke, sowie auf Verfahren zur 30 Herstellung solcher Formteile sowie zur Herstellung von Gußstücken unter Verwendung derselben.

Die Anforderungen, welche in der Gießerei an Kerne gestellt werden, sind außer einfacher Hersteldere eine ausreichende mechanische Festigkeit, Maßgenauigkeit, chemische und physikalische Beständigkeit unter dem Einfluß der Gießhitze, leichte Zerstörbarkeit und möglichst vollständige Entfernbarkeit des teil verbleibender Reste.

Die konventionellen Sandkerne ermöglichen zwar bei Anwendung geeigneter Bindemittel die Herstellung auch komplizierter Kerne, jedoch haben diese den Nachteil, beim Gießen mehr oder weniger stark zu 45 gasen, so daß für ausreichende Gasabfuhr gesorgt werden muß. Auch bereitet die Entfernung der Reste von Sandkernen aus engen Hohlräumen erhebliche Schwierigkeiten.

gestellt werden, können zwar mit Wasser aus dem Gußstück herausgelöst werden, jedoch ist die restlose Entfernung schwierig, und verbleibende Salzreste können zur Korrosion führen. Die Herstellung von Salzkernen durch Pressen und Sintern erfordert aufwen- 55 dige Einrichtungen. Ferner sind Salzkerne hygroskopisch und empfindlich gegen Temperaturschock. Sie haben einen relativ hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Es besteht die Gefahr der Wasserdampfbildung und des Reißens beim Abgießen.

Auch Kerne aus geschäumtem Kunstharz sind bekannt, das durch eine wärmeisolierende Sperrschicht vor dem Verbrennen bzw. Vergasen bei Berührung mit flüssigem Metall geschützt ist. Die Bildung dieser ger Dispersionen seuersester Stoffe mit anschließender Trocknung. Bei scharfer Trocknung besteht die Gefahr des Erweichens oder Vergasens des Schaumstof-

fes und bei unzureichender Trocknung die Gefahr der Wasserdampfbildung beim Gießen. Abgesehen davon schützt die Isolierschicht den Kern nur sehr kurze Zeit vor der Zerstörung durch die Gießhitze. Auch bereitet die vollständige Entfernung der Isolierschicht aus dem Gußstück große Schwierigkeiten.

Kerne aus feinem Koks mit einem Kunstharzbinder haben etwa die gleichen Nachteile wie Sandkerne. Erschwerend ist, daß die Wärmeleitfähigkeit solcher Kerne größer ist als die von Sandkernen, so daß sehr rasch Gasentwicklung im gesamten Kernquerschnitt auftritt. Das Ausbrennen von Kernen aus feinem Koks ist infolge der hohen Dichte von etwa 1,4 wegen der schweren Entzündbarkeit schwierig und bei langen Kernen kaum möglich.

Um die Gasentwicklung durch Zersetzung des Binders zu vermindern, hat man Kerne aus Koks und einem organischen Binder hergestellt, der nach der Formgebung des Kernes einem Carbonisierungsprozeß unterworfen wird, um den Binder zu verkoken. Dadurch wird die Herstellung solcher Kerne aufwendig. Auch sind durch die zweite Verkokung Maßab weichunger nicht zu vermeiden. Infolge des bei etwa 30 % liegenden Porenvolumens ist das vollständige 25 Ausbrennen des Kernes schwierig.

Durch die deutsche Offenlegungsschrift 1 571 320 sind Kerne bekanntgeworden, die in der Hauptsache aus verkokter organischer Fasersubstanz bestehen, welche zur Formgebung mit Kunstharz gebunden werden. Nach der Formgebung wird der Binder verkokt und das dabei gebildete Kohlenstoffgerüst durch Abscheidung von pyrolytischem Kohlenstoff mechanisch verstärkt. Hier sind die gleichen Nachteile gegeben wie bei Kernen aus feinem Koks und einem nachträglung möglichst durch angelerntes Personal insbeson- 35 lich carbonisiertem Binder. Die Dichte derartiger Kerne ist in der deutschen Offenlegungsschrift 1 571 320 mit 0,45 bis 0,71 angegeben, so daß das Porenvolumen maximal bei 50 bis 60% liegt, was zu Schwierigkeiten beim Ausbrennen der Kerne führt. Kernmaterials sowie Unschädlichkeit etwa im Guß- 40 Auch hier leidet die Maßgenauigkeit durch die bei der zweiten Carbonisierung unvermeidbare Schrumpfung.

Die Erfindung vermeidet die oben geschilderten Nachteile bei Formteilen, insbesondere Kernen aus porösem Kohlenstoff, dadurch, daß die Kerne aus einem porösen Kohlenstoff mit einem Porenvolumen über 80% bestehen. Dieses Kernmaterial besteht bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung aus carbonisiertem Kunststoffschaum.

Bisher war die Verwendung von leicht zerstörba-Kerne, die durch Pressen und Sintern von Salz her- so rem Kernmaterial aus Kohlenstoff dadurch begrenzt, daß es in der Praxis nicht für möglich gehalten wurde, das Porenvolumen über 30 bis 50 % zu erhöhen, weil man annahm, daß bei einem höheren Porenvolumen die mechanische Festigkeit des aus körniger oder faseriger Grundsubstanz und einem Binder aufgebauten Werkstoffs zu stark vermindert werden würde und da auch befürchtet wurde, daß die thermische Ausdehnung der in einem größeren Porenvolumen eingeschlossenen Gase beim Gießen zu einem heftigen Bla-60 sen der Kerne führen müßte. Jedoch hat sich überraschend erwiesen, daß derartige Schwierigkeiten bei Kernen aus porösem Kohlenstoff mit einem Porenvolumen auch weit über 80 %, z. B. 95 bis 97 %, tatsächlich nicht auftreten, während andererseits sowohl die Isolierschicht geschieht meist durch Auftragen wäßri- 63 Herstellung als auch die vollständige Entfernung solcher Kerne durch Ausbrennen wesentlich erleichtert und verbessert ist. Zudem entfällt die nachträgliche Carbonisierung von Bindemitteln.

Vorzügliche Ergebnisse wurden z.B. beim Gießen von A!uminiumlegierungen mit Kernen erzielt, die aus einem leichten, schaumigen Kohlenstoff bestehen, der durch kontrollierte Carbonisierung von verschäumtem Kunstharz hergestellt ist und ein Porenvolumen von 95 bis 97 % bei einem spezifischen Cewicht von nur 0.055 bis 0,065 aufweist. Ein solches Material hat eine Druckfestigkeit von 4,8 kp/cm² und eine Biegefestigkeit von 3,2 kp/cm², eine Wärmeleitfähigkeit von 0.04 kcal/mh° C und einen Wärmeausdehnungskoeffi- 10 zienten von etwa 2,5 · 10-6/° C.

Der in dem porösen Kernmaterial enthaltende Kohlenstoff kann teilweise oder auch zur Gänze als fein gemahlener Graphit vorliegen, wobei die Graphitpartikelchen durch Kohlenstoffbrücken verbunden 15 sein können, die durch Verkokung von organischer

Substanz gewonnen sind.

Die Herstellung der Kerne und Formteile kann so durchgeführt werden, daß zunächst die organische Substanz verkokt und hiernach die Kerne oder Form- 20 teile aus der verkokten Masse herausgearbeitet werden. Die gute mechanische Beatheitbarkeit des porösen Kohlenstoffs erlaubt die Ansertigung von Kernen mit einfachen Bearbeitungseinrichtungen. Es kann aber auch so verfahren werden, daß die organische 25 Substanz zunächst als solche zu den Kernen oder Formteilen geformt und hiernach verkokt wird.

Ohwohl die feinporigen Kerne und Formteile aus Kohlenstoff eine porige Obersläche haben, hat sich überraschend ergeben, daß das flüssige Metall beim 30 Gießen nicht in die feinen Poren eindringt. Vielmehr weisen die durch die Kerne und Formteile erzeugten Hohlräume eine außerordentlich glatte innere Oberflüche auf. Das beruht offenbar auf einem günstigen Zusammenwirken der Oberstächenspannung des 35 Gießmetalls und des Gasdruckes im porösen Kohlenstoffkern.

Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit des porösen K mlenstoffs bleibt die Erwärmung des Kernes währand des Gießvorganges auf seine äußersten Rand- 40 schichten beschränkt. Der dabei im Porenvolumen austretende Gasüberdruck wirkt zwar dem Eindringen des Gießmetalls in die Poren entgegen, erreicht aber nicht eine derartige Größe, daß Blaslunker im Gußstück entstehen können.

Da poröser Kohlenstoff weder hygroskopisch ist noch temperaturschockempfindlich, können Kerne aus diesem Material ohne Vorwärmung in die Gieß-

form eingelegt und eingegossen werden.

Als vorteilhaft für den Fertigungsablauf hat sich er- so dargestellt. wicsen, daß Kerne aus porösem Kohlenstoff im Vergleich zu Salzkernen stoßunempfindlich sind. Gegebenenfalls können die Kerne und Formteile aus porösem Kohlenstoff, insbesondere deren mit dem Gießmetall nicht in Berührung kommende Flächenteile, durch 55 eine Schlichte, z. B. einer Mischung von Graphitpulver und Kaolin, abgedeckt werden, um Oxydation durch länger einwirkenden heißen Luftsauerstoff zu verhindern.

Hervorzuheben ist ferner die hohe Beständigkeit 60 der nach der Erfindung ausgebildeten Kerne und Formteile beim Kontakt mit dem Gießmetall, insbesondere beim Kontakt mit slüssigen Leichtmetallen, wie Aluminiumlegierungen, da zwischen dem Kohlenstoff und Aluminium keine Reaktion stattfindet. Es ist 65 daher möglich, den nicht vermeidbaren Ausschuß an Gußstücken dem Einsatzmetall wieder zuzuführen, ohne vorher das Kernmaterial zu entsernen, da beim

Einschmeizen die aus Kohlenstoff bestehenden Kerne oder Formteile aufschwimmen und ohne schädliche Beeinflussung der Schmelze verbrennen.

Auch hinsichtlich der leichten Zerstörbarkeit und Entfernbarkeit aus dem Gußstück sind die erfindungsgemäßen Kerne den bekannten Kernen aus Salz oder Salzgemischen überlegen. Dabei kann so vorgegangen werden, daß die Kerne bzw. Formteile nach dem Guß durch Verbrennen aus dem Gußstück entfernt werden, beispielsweise unter Verwendung von entsprechend geformten Sauerstofflanzen. Das Entfernen der Kerne nach dem Guß kann zumindest teilweise auch durch mechanische Einwirkung bewirkt werden, da der hochporöse Kohlenstoff zwar eine ausreichende Widerstandskraft beim Eingießen des Metalls besitzt, aber durch grobe mechanische Einwirkungen infolge des hohen Porenvolumens leicht in sich zusammengestoßen werden kann.

In vielen Fällen ist es im Hinblick auf das sußerordentlich geringe Gewicht der aus hochporösem Kohlenstoff bestehenden Kernmasse zulässig, den Kern im Gußstück zu belassen, sei es, daß der Kern im Gußstück nur zur Gewichtserleichterung durch Verringerung der Gußwanddicken dient, oder sei es, daß auch seine hervorragende Wärmedämmung genutzt werden soll. Als Beispiel für die Gewichtserleichterung seien mit einem Kern aus hochporösem Kohlenstoff gegossene schwimmende Hohlkugeln aus Aluminium für die Fischerei genannt. Örtliche Wärmedämmung kann z. B. in Gußstücken für Verbrennungsmotoren angewendet werden.

Die Gefahr der Aufnahme von Luftfeuchtigkeit ist bei Kernen und Formteilen aus porösem Kohlenstoff auch bei längerer Lagerung ausgeschlossen. Das geringe spezifische Gewicht des Formwerkstoffs gestattet, größere Mengen von Kernen oder Formteilen zu stapeln, ohne daß diese durch das Gewicht der gestapelten Kerne beschädigt oder gar zerstört werden.

Die Befestigung der Kerne oder Formteile in der Form kann sich im Hinblick auf das geringe spezifische Gewicht darauf beschränken, ein Aufschwimmen der Kerne bzw. Formteile in dem Gießmetall zu verhindem.

Die Vorteile der Erfindung kommen bei der Her-45 stellung von Gußstücken aus Leichtmetall in besonders hohem Maße zum Ausdruck. Jedoch ist die Anwendung der neuen Kerne und Formteile keineswegs auf die Herstellung von Leichtmetallguß beschränkt.

In der Zeichnung sind Beispiele der neuen Kerne

Fig. 1 zeigt einen ringförmigen Kern in einem Schnitt nach Linie I-I der Fig. 2;

Fig. 2 ist eine Draufsicht auf den ringförmigen Kern der Fig. 1;

Fig. 3 zeigt eine hohle Aluminiumkugel mit zur Hälfte abgebrochener Schale;

Fig. 4 stellt die Anordnung eines erfindungsgemä-Ben Kernes in einer geteilten Gießform dar.

Der in Fig. 1 und 2 dargestellte ringförmige Kern 1 kann beispielsweise zur Gewinnung eines im Kopf liegenden ringförmigen Kühlkanals von Leichtmetallkolben dienen.

Bei der in Fig. 3 gezeigten gegossenen, hohlen Aluminiumkugel 3 ist der aus hochporösem Kohlenstoff bestehende kugelförmige Kern 2 in dem Gußstück belassen, weil das Gewicht der hohlen Aluminiumkugel durch den Kern nur ganz unwesentlich erhöht wird. Solche Kugeln dienen z. B. in der Fischerei zum Tra-

gen von Fangnetzen. Mit 4 ist der Gießansatz der Hohlkugel bezeichnet, durch den auch die Halterung für den Kern eingeführt wird.

In Fig. 4 ist eine aus den Hälften 5 und 6 bestehende geteilte Gießform im senkrechten Schnitt dargestellt. Der aus porösem Kohlenstoff bestehende Kern 7

wird durch die in der oberen Formhälfte 6 befestigten Stifte 8 und 9 in der richtigen Lage gehalten. Nach dem Erstarren des Gußstückes dienen die durch die Kernhalterungen 8 und 9 gebildeten Öffnungen im 5 Gußstück zur Einführung der Brennerslamme zur Zerstörung des Kernmaterials.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

ZEICHNUNGEN BLATT I

Nummer:
Int. Cl.:
Deutsche Kl.:

Auslegetag:

2 123 632 B 22 c, 9/10 31 bl, 9/10 24. August 1972

Fig. 3




Fig. 4

